

Meldepflichtiges Ereignis

Gundremmingen, 23.07.2018

Block C: Funktionsstörung an einem Kompressor des Wasserstoff-Abbausystems

Am Mittwoch, 18.07.2018 kam es im Block C des Kernkraftwerks Gundremmingen bei der Durchführung einer wiederkehrenden Prüfung im Wasserstoff-Abbausystem zu einer automatischen Abschaltung eines Kompressors.

Die Ursache für die automatische Abschaltung des Kompressors wird noch untersucht. Im Anforderungsfall wären ein weiteres baugleiches System und zusätzliche weitere, passive Wasserstoff-Abbausysteme (Rekombinatoren) verfügbar gewesen.

Das Vorkommnis ist gemäß den deutschen Meldekriterien als meldepflichtiges Ereignis in die Kategorie N (Normal) einzustufen. Nach der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen (INES) ist es der Stufe 0 zuzuordnen (unterhalb der Skala = keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung). Eine Gefährdung des Personals, der Umgebung oder der Anlage war damit nicht verbunden.